


INFORMATIONS UTILISATEUR POUR GANTS

Numéros d'articles: GL016-712-002, GL121-712-001, GL122-712-001, GL116-712-001, GL060-712-001, GL120-712-001, GL084-712-001, GL130-712-001, GL132-712-002, GL043-712-002
Tailles disponibles: 9, 10 ou 11

Description du produit: TOUS LES ARTICLES COMPRENNENT DU CUIR GRAINÉ, DES VACHES GRAINS, DES CUIRS D'ORGUE OU DE MOUTON TAN SPLIT, ET CERTAINS PRODUITS.

Tous les produits répondent aux exigences du règlement EPI 2016/425 applicable à compter du 21 avril 2018: innocuité, confort, solidité. Il a fait l'objet d'un examen de type UE effectué par: INTERTEK (organisme notifié n° 0362), Central Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Royaume-Uni.

Ces produits répondent aux exigences de la norme BS EN ISO 420: 2003 + A1: 2009 Exigences générales relatives aux gants de protection, BS EN ISO388: 2016 Risques mécaniques, BS EN ISO407: 2004 Risques thermiques, BS EN ISO12477: 2001 / A1: 2005 pour les soudeurs, et sont conçus pour offrir une protection pour les niveaux indiqués avec les icônes ci-dessous:



Utilisation prévue: Les gants de type B sont recommandés lorsqu'une grande dextérité est requise, comme pour le soudage TIG. Les gants de type A sont recommandés pour d'autres procédés de soudage. Il n'existe actuellement aucune méthode d'essai normalisée permettant de détecter la pénétration des matériaux dans les gants par les UV, mais les méthodes actuelles de fabrication des gants de protection pour les soudeurs ne permettent normalement pas la pénétration des rayons UV. Avec les installations de soudage à l'arc, il n'est pas possible de protéger toutes les pièces conductrices de la tension de soudage contre le contact direct, pour des raisons opérationnelles.

Avertissements: Une protection corporelle partielle supplémentaire peut être nécessaire, par exemple, pour le soudage au-dessus de la tête ou en position agenouillée. Ces gants sont uniquement conçus pour protéger contre les brefs contacts accidentels avec des parties sous tension d'un circuit de soudage à l'arc. Des couches supplémentaires d'isolation électrique seront nécessaires en cas de risque accru de choc électrique. Les gants sont conçus pour assurer une protection contre le contact accidentel à court terme avec des conducteurs électriques sous tension à des tensions pouvant atteindre environ 100 V CC. Les gants doivent toujours être portés entièrement sous le bras, avec une autre protection corporelle intégrée dans la partie du poignet pour une protection totale.

Notice de stockage et de nettoyage: Conserver dans son emballage d'origine, dans des conditions de température et d'humidité ordinaires et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants neufs et usagés doivent être soigneusement inspectés avant d'être portés, afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est présent. Les gants ne doivent pas être laissés dans un état contaminé si la réutilisation est envisagée et doivent être nettoyés autant que possible avec un chiffon humide, à condition qu'il n'y ait pas de danger grave avant de les retirer de la main. Les gants coupés, brûlés, perforés ou présentant des signes d'usure ne doivent pas être utilisés. En cas de doute, ne pas utiliser et demander conseil à un professionnel. Ces produits ne sont pas conçus pour le lavage. Ne pas laver.

EPI soumis au vieillissement: la performance ne peut pas être affectée de manière significative par le vieillissement s'il est stocké dans des conditions appropriées (humidité, température, propre, ventilé, léger).

Déclaration de conformité et mode d'emploi dans d'autres langues disponible sur www.rhinoweld.eu

RHINOWELD s.r.o., B. Egermanna 11, Nový Bor, 473 01, Czech Republic